

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 229077, 538275 ve 641231 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet ALBAYRAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16286, Oda Sicil No: 8509),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 229077, 264010 ve 538275 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 269115, 154689 ve 264010 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa Fevzi EVREN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10921, Oda Sicil No: 66267),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 183538, 267289 ve 264010 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Selcan ATMACA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14757, Oda Sicil No: 8128),

Lonca Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1120655, 1120687 ve 1120711 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Lonca Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Arbak CANOVA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20091, Oda Sicil No: 3052),

Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 956324, 983556 ve 974908 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bekir Kazım AYHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19041, Oda Sicil No: 17884),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 573094 ve 580039 YİBF nolu yapılar ile 18 Mart Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 765544 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 18 Mart Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Erkal AKAND (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4504, Oda Sicil No: 6462),

Ata Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 815721, 1199550 ve 1199551 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ata Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hülya ÖĞÜT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15286, Oda Sicil No: 36960),

Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1127785, 1127800 ve 1093492 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hüseyin ÜNLÜBAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6432, Oda Sicil No: 12955),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 229077 ve 580039 YİBF nolu yapılar ile 18 Mart Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 765544 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 18 Mart Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İbrahim ŞAHİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15434, Oda Sicil No: 25919),

Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 655273, 822376 ve 892936 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa TOPÇU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1590, Oda Sicil No: 4048),

Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1042039, 1039769 ve 688832 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Birsen YILMAZ'ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2301, Oda Sicil No: 18949),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 984084, 984076 ve 1093492 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Aslı ÜZÜM AYDIN'ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48700),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 18.02.2019 tarihli ve 40448 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1693/1-1