

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Dolunay 09 Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1672331, 1657048 ve 1672330 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Dolunay 09 Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanununun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali TAŞDELEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13090, Oda Sicil No:10865),

İleri Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1433500, 1248233 ve 1707836 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İleri Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanununun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Habip ARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333),

Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 944125, 978056 ve 977977 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanununun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hayrettin CANLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12350, Oda Sicil No:20625),

Banaz Uşak Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1582029, 1581980 ve 1582038 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Banaz Uşak Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanununun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hüsamettin PAKSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17387, Oda Sicil No:48276), Muradiye ÇABUKUSTA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:32367, Oda Sicil No:40134),

Egekent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1225346 YİBF, Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 958478 YİBF ve Asilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1262152 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Egekent Yapı Denetim Ltd.Şti., Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Asilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanununun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Levent Altun ALPGÜLTAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22131, Oda Sicil No:9966),

2Y Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1425878, 1385102, 1385074, 1253862, 1253864 ve 1253866 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 2Y Yapı Denetim

Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Fatih TUNÇKAŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27875, Oda Sicil No:36880),

Niğde Dört yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1542378, 1542361 ve 1542371 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Niğde Dört yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali Neşet KATIRCIOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23968, Oda Sicil No:22351), Halil İbrahim GÜÇLÜ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:29463, Oda Sicil No:30683), Karani ÇORA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:30392, Oda Sicil No:42985), Seval KOÇBAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:30438, Oda Sicil No:64612),

2Y Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1425878, 1253862 ve 1253864 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 2Y Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İbrahim Halil YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72781),

2Y Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1385102, 1385074, 1253862, 1253864, 1253866 ve 1253868 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 2Y Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Garip TOKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24549, Oda Sicil No:88308),

Sır Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1425665, 1339492 ve 1362970 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sır Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nail OKAR'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17046, Oda Sicil No:20423),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;

Bakanlık Makamının 15.12.2022 tarihli ve 5276382 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.