

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1195933, 1195930, 1195935 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet YİĞİTÇE (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:102045),

Canlar Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1700131, 1700142, 1700135 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Canlar Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali Tahsin DEMİRAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11667, Oda Sicil No:6711), Ekrem ÇETİNKAYA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12957, Oda Sicil No:15643), Gülseren GÜLCAN (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77047), İlyas YILDIRIM (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:99073),

Bims Yapı Denetim A.Ş.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1407681 ve 1315480 YİBF nolu yapıları ve Sar Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 706076 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bims Yapı Denetim A.Ş. ve Sar Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Alper Altan TARHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11937, Oda Sicil No:4956),

Tunca Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 713524 YİBF nolu yapıyı ve Nisan Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1047586 ve 1115021 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Tunca Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Nisan Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Halim KİRACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23334, Oda Sicil No:24458),

Birikim Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1345780, 1527455 ve 1844143 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Birikim Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hülya KURAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8161, Oda Sicil No:28855),

Yalova Etik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 779532, 1622748 ve 1894009 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalova Etik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İbrahim TANER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15952, Oda Sicil No:27998),

Borsa Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 816864 ve 805425 YİBF nolu yapıyı ve Ararat Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1864048 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Borsa Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Ararat Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İrfan BAŞARAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:33191, Oda Sicil No:93546),

Ağrı Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1610971 ve 1624548 YİBF nolu yapıyı ve Ararat Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1864048 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ağrı Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Ararat Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Kemal ALAGÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:29381, Oda Sicil No:55456),

Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1057818, 1482932 ve 1364500 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Ali UZUN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:94014),

Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1353212, 1414597 ve 1487022 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nuray KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:31782, Oda Sicil No:59279),

AL Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 776323 ve 915438 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan AL Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası ve Şimşek Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1611770 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Şimşek Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sami TURNA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15959, Oda Sicil No:13431),

Tınaztepe Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1194870, 1452407 ve 1697382 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Tınaztepe Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şenol ÇINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4361, Oda Sicil No:9250),

Asıl Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 713252 ve 523347 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asıl Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası ve 39 Referans Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1871618 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 39 Referans Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12072, Oda Sicil No:32053),

Yalova Prokon Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1017077, 1139110 ve 1054187 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalova Prokon Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Turgay YEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25049, Oda Sicil No:28495),

Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1564216 ve 1557485 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası ve Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1863291 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Türkan BALCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12237, Oda Sicil No:20905),

Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1798725 ve 1863291 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası ve Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1866325 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yusuf SAVAŞ'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15900, Oda Sicil No:12816)

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;

Bakanlık Makamının 02.12.2023 tarihli ve 7933071 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.