

Cevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan;

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 3303 belge no'lu TİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 3294 belge no'lu KALKÜLÜS Yapı Denetim Ltd. Şti.'lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamının 07.09.2020 tarih ve 188017 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

7083/1/1-1

Cevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, vize süresi dolduktan sonra 90 gün içerisinde vizesini yenilemeyen;

İğdır ilinde faaliyet gösteren 1147 dosya no'lu İÇDIR Yapı Denetim Ltd. Şti.'lerinin yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 07.09.2020 tarih ve 188019 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

7083/2/1-1

Cevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükme aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet gösteren veya tüzel kişiliğini sonlandırmış olan;

Konya ilinde faaliyet gösteren 2245 belge no'lu AKM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2253 belge no'lu BURSA YENİ ATLAS Yapı Denetim Ltd. Şti.'lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamı'nın 07.09.2020 tarih ve 188022 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7083/3/1-1

Cevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1454449 ve 1385941 YİBF nolu yapılar ile Uşak Göktürk Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1568516 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Uşak Göktürk Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Uğur ŞEN'in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 119343),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25. maddesi ile değişik 8. ve 9.fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;

Bakanlık Makamının 07.09.2020 tarihli ve 187968 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7084/1-1