

## **Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Zenka Yapı Denetim San. Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1649959, 1639025 ve 1547113 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Zenka Yapı Denetim San. Tic. Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ayşe GÜLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4430, Oda Sicil No: 24068),

Hatay Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1587949, 1306920 ve 1143041 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hatay Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Emin DOĞRU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11945, Oda Sicil No: 24083),

Asbirebir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1377181, 1306838 ve 1668527 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asbirebir Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Sait TÜZEMEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24499, Oda Sicil No: 7952),

Yalova Etik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 607480, 1575994 ve 1625507 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalova Etik Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Salih YILANCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4413, Oda Sicil No: 20255),

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 814399 YİBF nolu ve Set Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1186686 ve 1519201 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Set Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cemal AKKAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2690, Oda Sicil No: 17855),

Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1444797, 1444765 ve 1444725 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Kader Tuba KARAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23015, Oda Sicil No: 44838), Nedim ÖZDİL (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11739),

Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1629588, 1444797, 1444765, 1444725, 1444678 ve 1444978 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mahmut Fevzi KURUMAHMUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17530, Oda Sicil No: 32777),

Zeg Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1360673, 1381114 ve 1381278 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Zeg Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Züheyra Şeyma TANRIKULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16955, Oda Sicil No: 22674),

Mikro Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1358104, 1642444 ve 1554119 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mikro Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Alper DÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26954, Oda Sicil No: 64491),

Mikro Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1486087, 1486079 ve 1358104 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mikro Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sedat YEŞİLDAĞ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 111179),

Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1055437 YİBF nolu ve Reyhanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1619649 ve 1706414 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Reyhanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cevdet BEBEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1534, Oda Sicil No: 30701),

Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1458129, 1457360 ve 1457363 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nilgün SAKA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18754, Oda Sicil No: 20087), Göksel DEMİREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23830, Oda Sicil No: 47646), Murat ÇOKKAÇAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21663, Oda Sicil No: 47213),

Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1457360, 1457363 ve 1457389 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hanife KEPEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27377, Oda Sicil No: 33401),

İber Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1475329 YİBF nolu ve Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1457360 ve 1457363 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İber Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hamza KARA (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 120322),

İber Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1458129, 1475329 ve 1596189 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İber Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehveş EVİN SEPİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19890, Oda Sicil No: 38067),

Taha Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1150101, 1026387 YİBF nolu ve İber Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1458129, 1475329, 1596189 ve 1596118 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Taha Yapı Denetim Ltd. Şti. ve İber Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Aynur BÖREKÇİ'nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9042, Oda Sicil No: 10369),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;

Bakanlık Makamının 10.11.2021 tarihli ve 2179697 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11081/1-1