

Cevre, Sehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, 1075 ada, 25 parsel üzerindeki 1080846 YİBF nolu yapıyı;

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazıt Yapı Denetim Ltd .Şti.'ne, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan Bülent ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20292, Oda Sicil No: 12981), Uygur KIRANT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31229, Oda Sicil No: 47722) ve Alp Çağrı KORAMAZ'ın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56540) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beyazıt Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Mustafa Cemil ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 114707) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.02.2026 tarihli ve 14800132 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1323/1-1